

# LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



\*As especificações estão ordenadas por  
"diâmetro externo x espessura x diâmetro do furo"

### APLICAÇÕES:

Indicados para desbaste em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230.

### COMPOSIÇÃO / DADOS TÉCNICOS:

**Mineral abrasivo:** Óxido de alumínio

**Tipo de liga:** Resinoide

**Granulometria:** Norma FEPA

**Dureza:** R

**Reforço:** 3 Telas em fibra de vidro

CÓDIGOS DE REFERÊNCIA	*ESPECIFICAÇÃO - POLEGADAS	EMBALAGEM (QUANT. DISCOS)
FT4700	4 1/2" x 3/16" x 7/8"	10
FT4701	7" x 1/4" x 7/8"	10
FT4702	4 1/2" x 1/4" x 7/8"	10

## DISCO DE DESBASTE

# DISCO DE DESBASTE

## DESCRIÇÃO:

Os Discos de desbaste de uso geral tipo 27 são destinados para uso na indústria metalúrgica. Utilizados em máquinas portáteis tipo esmerilhadeiras angular. Removem grande quantidade de material. Possuem telas de reforço, proporcionando maior resistência durante a operação.

Selecione o disco apropriado ao material e trabalho que será realizado. Antes de iniciar o uso, deixe o disco girar livre por 1 minuto em local protegido.

- Trabalhar de 30 a 45 graus com relação à peça obra;
- Efetue inspeção no disco antes de montá-lo, ele deve estar isento de trincas, lascas, empenamento etc;
- Monte o disco somente em equipamentos especificados e projetados para seu uso;
- Nunca force a montagem de um disco no eixo da máquina, verifique também se há folga excessiva, se houver não use o disco.

## INSTRUÇÕES DE USO

## SEGURANÇA:

- Use sempre equipamentos de proteção individual e capa de proteção na máquina;
- Não utilize um disco que apresente algum defeito, principalmente trincas, lascas, empenamento, etc.
- Não utilize discos com rotação superior à especificada no rótulo.

Mais informações podem ser consultadas na norma "ABNT NBR 15230 - Ferramentas Abrasivas - Uso, manuseio, segurança, classificação e padronização".

## ARMAZENAMENTO E MANUSEIO:

Armazenar em sua embalagem original, em local seco, longe de umidade a temperatura deve estar entre 15°C e 27°C e a umidade entre 35% e 50%. Eles também devem estar longe do chão, janelas e paredes externas. O armazenamento incorreto pode causar uma redução considerável de seu desempenho. Os discos de corte devem ser armazenados na posição horizontal, a fim de evitar o empenamento do mesmo.

## VALIDADE:

Os discos de corte possuem 3 anos de validade, conforme identificação no centro do disco.

Televentas  
11 4674-6216  
WWW.LIXASTATU.COM.BR

**SAC**

+55 (11) 4674-6213  
sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio  
Gotthard Kaesemodel S.A.  
CNPJ: 84.685.478/0002-73  
Indústria Brasileira  
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de  
Vasconcelos SP - CEP 08529-310

